

SIEMENS EQ.9 S500

ESPRESSOMASKIN

Funktioner & Resultat : 0-3 Underkänt 4-5 Godkänt 6-8 Väl Godkänt 9-10 International Klass
 Design & Prisvärd: 0-2 Underkänt 3 Godkänt 4-5 Väl godkänt
 Omdöme: 0-14 Underkänt 15 - 19 Godkänt 20-25 Väl Godkänd 26-30 Flaggskeppet



PROFIL

Maskinen för dem som önskar design framför smak.

SPECIFIKATIONER

- 2,3L vattentank
- 250g bönbehållare
- Mjölkskumfunktion
- Automatisk rengöring
- Koppvärmare
- 31,6x47x38,2cm

MÅLGRUPP

De som prioriterar design och kaffesmaken.

PRIS

Från ca. SEK 12 490:-

DESIGN

3/5

Stor, inte så avskalad design med en stor ratt och mindre färgdisplay. Själva displayen är en lågupplöst historia men - trots allt fullt tillräcklig för maskinens ändamål. Med över tre år på marknaden till trots, designen håller fortfarande.

FUNKTIONER

7/10

Förrutom möjligheten att ställa in mängden mjölk, malningsgrad samt personifierade önskningsgar sköljer den automatiskt vid på och avstängning. Dessutom finns möjligheten av "Dubble shot" där maskinen maler två gånger för att få en kopp med extra styrka.

RESULTAT

3/10

På pappret är EQ.9 S500 i klass med Juras högre divisioner. Men i verkligheten är detta en maskin med mediokra resultat. Intensiteten i smakerna uteblir, även vid val av "extra starkt" smakar kaffet mer åt blaskhållet. För dem som önskar sin kopp stark tvingas hen välja "double shot" vilket ökar brygningstiden till det dubbla. Mjölkskumfunktionen gör oss inte heller tillfreds, då mjölken är mer upphettad än i form av skum. Dessutom tvingas vi redan efter 4-5 koppar tömma sumpskålen, som inte det vore nog kommer ständiga uppmaningar om att rengöra "Bryggenheten."

PRISVÄRT

2/5

S500 har sjunkit ordentligt i pris, idag från ca. 12500, efter att ha legat stabilt kring 17000. Siemens framhåller designen och kvalitet. Tyvärr är detta är maskin med påvert resultat när det kommer till det viktigaste - kvaliteten på varje kopp. Vår rekommendation: köp inte!

OMDÖME

15/30

Siemens lanserade S500 redan 2015 utan att ens ha koll på fungerade reservdelar. Flera år senare och många trasiga bryggenheter efter är detta en maskin som fortfarande borde stannat på ritningsbordet.